



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

K2 invest s.r.o.

Palackého třída 314
Chrudim
537 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	13.7.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: K2 invest s.r.o., Palackého třída 314, Chrudim
Projektant: PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM spol. s r.o., Poděbradova 909, Chrudim
Č. zakázky: 16/07/98/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

REZIDENCE NA HALDĚ – PARDUBICE

SO.2 – Zpevněné plochy a zřízení sjezdu

parcely č. st.513, 1342/1, 1342/4, 4765 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

1) řešení napojení (chodník z ul. Husova) na nové chodníky kolem bytového domu, je v předložené Situaci stavby – zpevněné plochy a komunikace SO.2 a v Celkovém a koordinačním situačním výkresu rozdílné.

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 2) Výkres situace úpravy stávajícího přechodu – chybí rampové sklony, zakreslen „snad signální pás“, který je ukončen u napojené šterkové cestičky (musí být ukončen nebo napojen na vodící linii) a v legendě popsán jako varovný pás.
- 3) V TZ zmiňováno místo pro přecházení „patrně vjezd do dvora z ul. Do Nového“ – v situaci stavby chybí varovný pás
- 4) V situaci stavby nejsou vyznačeny podélné a příčné spády. Většina navržených chodníků je zde směrem od domu lemována (v legendě modrá čára - chodníkovým betonovým obrubníkem, přirozená vodící linie, výškový rozdíl 60mm) – V TZ je uvedeno, že PVL je tvořena fasádou obytných domů. Nelze odhadnout důvod řešení???????????
- 5) Situace dopravního značení – ve výkresu vyznačena 2 garážová stání dopravním značením IP 12 a V 10f. V TZ pouze 3 venkovní stání – jelikož jsou garážová stání v BD prodejná, doporučuji pouze vyznačit v š. 3500 mm vodorovnou čarou.
- 6) Ve zprávě uvedeny výtahy, zvonky, poštovní schránky ????????????

Závěr:

Předložená dokumentace není zpracována dle podmínek stanovených ve vyhlášce 146/2008 Sb. v příloze 8. Předložená výkresová část a TZ mnohde v rozporu. Celkově nepřehledné a neúplné.

Doporučuji:

V souladu s § 111, odst. (3) – vyzvat stavebníka k jejímu doplnění

Předložená projektová dokumentace signována zpět (Technická zpráva, Situace dopravního značení, Situace stavby – zpevněné plochy a komunikace, Situace dopravního značení, Situace úpravy stávajícího přechodu)


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052, www.caacz.cz


.....
podpis / razítko


Vyjádření CAA převzal


.....


firma


.....

jméno


.....

datum


.....

podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády