

00: Edl



| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Městský úřad Chrudim | | C. úp. znalky: |
| Došlo dne: | 18-12-2012 | Stavba: |
| Č. j.: | | Průběh: |
| Přílohy: | | |

Městský úřad Chrudim
 Stavební odbor – ved.p.Bálek

Pardubická 67
 Chrudim
 537 16

Vyřizuje:
 Petr Jozif

Telefon:
 774554729

Datum:
 17.12.2012

Č.dokumentu: 12/12/11/KS Cr-jp

VĚC: Stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby.

Místo stavby: Chrudim
 Stavebník : Senior Chrudim s.r.o., Resselovo nám.č.p.113, Chrudim 537 01.

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„ Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu pivovaru č.p.166, ulice obce Ležáků,Chrudim III, na školící centrum a domov pro seniory – ucelená část stavby – I.NP – ordinace lékařů, sociální zařízení, čekárna, kuchyň, jídelna, III.NP. celé – výtah,hlavní schodiště a únikové schodiště “

Na základě žádosti o stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby máme z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., §2, odst.1, bod a) a bod b), následující připomínky:

- 1) Zpevněné plochy - v místě sníženého obrubníku na rozhraní mezi chodníkem a vozovkou nejsou provedeny varovné pásy - příloha č.1 a č.2, bod 1.2.4.
 Varovný pás musí mít šířku 400mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem.
 Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní.
 Snížený obrubník s výškou menší než 80mm nad poježděným pásem musí být opatřen varovným pásem - příloha č.2 bod 1.2.4.
- 2) Schodiště - stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné – příl.1, bod 2.2.1.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
 www.caacz.cz
 Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
 Tovární 1112, 537 01 Chrudim
 Tel.774 554 729, e-mail: petr.jozif@caacz.cz
 Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Protipožární dveře do jídelny jsou opatřeny samozavíračem bez zpoždění (možnost skřípnutí vozíčkáře do dveří)
- 4) Bezbariérové WC a) v 1.NP, dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve vs.800 až 900mm – příl.3, bod 5.1.3.
b) ve 3.NP, madla po obou stranách záchodových mís nejsou ve vzájemné vzdálenosti 600mm – příl.3, bod 5.1.6.

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
tel.: 774 554 729 www.caacz.cz

Petr Jozif
odborný konzultant bezbariérovosti

cc: p. Jozif

prevzal. 17.12.2012

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
Tel.774 554 729, e-mail: petr.jozif@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády