



Česká
Abilympijská
Asociace

153

Univerzita Pardubice

Studentská 95
Pardubice
532 10

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 797 085
774 410 012

Datum:
15.12.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Projektant: Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 416/15, Brno

Č. zakázky: 11/12/153/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ VAP Výukový areál Polabiny „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



- 1) Přístup do objektu ze stávající komunikace (viz. koordinační situace, situace širších vztah, IO 03 komunikace a zpevněné plochy) – nespécifikovány bezb.úpravy na stávajícím chodníku kolem budovy Výukového objektu EA – ul. Studentská.
- 2) Výškový rozdíl vnitřních a vnějších pochozích ploch u hlavního vstupu nelze vyhodnotit – chybí kóty v půdorysu 1.NP i v Řezu D-D (max. 20 mm – příl.1, bod 1.1.1.)
- 3) Vstupy do atria - nelze vyhodnotit – chybí kóty v půdorysu 1.NP (max. 20 mm – příl.1, bod 1.1.1.) .
- 4) objekt SO 04 (atrium) nedodán
- 5) Hlavní vstup do objektu je řešen přes dveře karuselového provedení – musí být tedy doplněny dalšími otevíravými dveřmi (příl. 3, bod 1.0) – **nedodrženo**
- 6) V obj. musí být všechna otevíravá dveřní křídla opadřena madly (příl. 3, bod 1.1.4.) mimo technických místností. Prosklené dveře musí být upraveny dle příl.3, bod 1.2.2. , 1.1.5 a 3.2., 3.1.4.. - neřešeno
- 7) Okna – nejméně jedno okno v každé pobytové místnosti musí mít pákové ovládání nejvýše 1100 mm (příl.3, bod 4.1.1.) a úpravu dle příl. 3 , bod 4.1.2. a 4.2. - neřešeno
- 8) WC pro ZTP – musí být splněny a specifikovány požadavky příl.3 , bod 5.1.1. až 5.1.7. - neřešeno
- 9) Součinitel smykového tření pochozích ploch – náslapná vrstva musí splňovat požadavky příl.1, bod 1.1.2. – neřešeno
- 10) Posluchárny – žádná z poslucháren nemá vyhrazená místa pro osoby na vozíku v souladu s § 8 odst. 1 , řešené dle příl. 3, bod 6.1.1.
- 11) Učebny a posluchárny musí být vybaveny stoly umožňující podjetí vozíku dle příl.1.1.4.
- 12) Učebny a posluchárny pro více jak 50 osob musí být vybaveny indukčním odposlechem - § 8, odst. 2 – neřešeno
- 13) Prvky ovládané rukou musí být v rozmezí výšek 600 – 1200 mm – příl.1 bod 1.1.7. - neřešeno
- 14) Skleněné opláštění propojovacího krčku musí mít úpravy jako prosklené stěny (příl.3 bod 4.2.) – neřešeno
- 15) Hygienická zařízení musí mít na dveřích štítek s hmatným orientačním znakem (příl. 3 bod 5.2.) – neřešeno
- 16) Musí být dodržen vizuální kontrast dveří do místností , zařizovacích předmětů na hyg.zařízení, ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí (příl. 1, bod 1.2.11.) – neřešeno
- 17) V STZ není specifikováno řešení kování dveří na únikových cestách (není jasná úniková cesta pro osobu na vozíku) neobsahuje ani „Požárně bezpečnostní řešení „
- 18) Čistící zóny musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoli i povolený výstupek, oka nesmí být větší než 15 mm , ani nesmí být kartáčová úprava.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavba nespĺňuje obecné požadavky na výstavbu dané stavebním zákonem 183/2006 Sb. v § 2 , odst. 2 , písm. e. (vyhláška 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání) a nespĺňuje podmínky vyhlášky 499/2006 Sb. – rozsah a obsah projektové dokumentace – Příloha 1., § 2.



Česká
Abilympijská
Asociace

Proti vydání stavebního povolení máme námitek (viz. připomínky)

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : (půdorys 1.NP, STZ bod B.1.7 a B8, koordinační situace, situace širších vztahů, řezy podélné – Řez D-D, pohledy – pohled východní , Požárně bezpečnostní řešení bod 6.3., půdorys PBR P - 11018)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

UNIVERSITA PČK KRÁHOLÁ
firma jméno

16.12.2011
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 797 085 www.caacz.cz ajena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády