



Česká
Abilympijská
Asociace

Inženýrská kancelář
Ing. Zdeněk Herman

Dašická 1768
Pardubice
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	5.9.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice
Stavebník: obec Dolní Ředice
Projektant : Ing.Macháček a Ing. Dědic

Č. zakázky: 11/09/92/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.35 – Dolní Ředice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, a odst. 2, § 2 a nemáme vůči předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

Povinnosti provozovatele , které budou zakotveny v provozním řádu:

- 1) Povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru výčepního pultu – obsluha restaurace
- 2) Povinnost obsluhy restaurace vydat klíče od všech dveří k WC imobilní , či je přímo na vyžádání otevřít a zavřít.
- 3) V případě zachování stávajících dveří do restaurace (625+625) –a osazení přivolávacího zvonku :
 - a) Přivolávací zvonek bude umístěn na pravém ostění (500 mm od dveří , ve výšce 900 – 1200 mm) s piktogramem vozíčkáře a dodatkovou tabulkou
„ zvonek pouze pro hendikepované k přivolání dopomoci „
 - b) Bude stanovena povinnost dopomoci tělesně hendikepovaným při vstupu do budovy a odchodu z ní určenému pracovníkovi a tato povinnost bude zakotvena v provozním řádu.
 - c) Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.

Alespoň jeden stůl v restauraci, sále a u venkovního sezení, musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Projektová dokumentace parafována zpět: (TZ (Úprava – 31/08/2011 – CAA,o.s.) – bezbariérové řešení, STZ (Úprava – 31/08/2011 – CAA,o.s.) bod g, Detail – WC handicap, půdorys – 1.NP (část),půdorys – 2.NP (část), půdorys – 2.NP (část), půdorys – altán 1.NP (část), PD elektroinstalace,hromosvody a uzemnění DODATEK č.1 – výkres č. 13 a 14 a TZ)



Česká
Abilympijská
Asociace

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
MAGNÁČEK
jméno

.....
7.9.2011
datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády