

207 ✓



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| <u>Vyřizuje:</u> | <u>Telefon:</u> | <u>Datum:</u> |
| Alena Bělohlávková | 466 052 055 774 410 012 | 12.12.2017 |

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k provádění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

| | |
|---------------|--|
| Místo stavby: | Pardubice |
| Investor: | Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice |
| Projektant: | Artis, s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava |

Č. zakázky: 17/12/201/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba

**„ Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách
v Pardubicích – ZŠ npor. Eliáše „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1) a odst. (2), § 2 a odst. (6), § 8 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 1) **Zařizovací předměty a dveřní křídlo stávajícího WC pro OZP nejsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a PD neřeší jejich výměnu/doplnění.**
- 2) Vodorovná madla na stávajících i nových dveřních křídlech musí být osazena na straně zavírání a přes celou šíři dveřního křídla.
- 3) Dveřní křídla jejichž prosklení zasahuje níže než 800 mm a prosklené plochy musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.
- 4) Zvonek u zadního vchodu od hřiště – **není řešeno jeho přemístění.**
- 5) Zvonek u předního vchodu – není specifikováno jeho umístění
- 6) Samozavírače – není specifikována jejich výměna, pouze 10ks uvedeno v tabulce prvků.
- 7) **Bezbariérovost** – tabulka prvků **neodpovídá** Bezbariérovému řešení uvedených v půdorysech 1.NP; 2.NP a 3.NP.
- 8) Dořešit uzamykání plošiny

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – B.2.4. a B.2.6.; Bezbariérovost – tabulka prvků; schéma bezbariérových WC; půdorys 1.NP – část B – bezbariérové řešení; půdorys 2.NP – část B – bezbariérové řešení; půdorys 3.NP – část B – bezbariérové řešení

Dne 18.8.2017 pí. Bělohlávková napsala a zaslala p. Adamčíkovi a Novému a na vědomí p. Krpálek a Mgr. Liedermanová.

Pane Adamčík, přeposílám vám postřehy ke školám Z. Míru, Studánka, Eliáše a Br. Veverků, jak mě požádal p. Nový.

Znovu bych ráda připomněla, že popisy bezbariérovosti na webu CAA mají uživatelský charakter, neslouží tedy jako podklad pro stavebně technické řešení.

npor. Eliáše

Úpravy:

Stávající WC vyžaduje kompletní rekonstrukci. V každém nadzemním podlaží vyřešit alespoň 1 kabinu WC min. rozměrů 1600x1600mm .Vyřešit sprchovou kabinu s WC v tělocvičně.

Doplnit chybějící kontrastní značení prosklených ploch. U zadního vchodu od hřiště /bylo využíváno pro přístup imobilního žáka/ snížit a vhodně umístit přivolávací zvonek.

Snížit a odsunout od rohu přivolávací zvonek u hlavního vchodu.

Plošiny musí být řešeny pro typ vozíku B /elektrický/ a se sedačkou – možnost přepravy osoby s těžkým pohybovým postižením. Zároveň musí být zachovány požárně únikové cesty.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal

.....
firma

.....
jméno

15.12. 17
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády