



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje: Alena Bělohlávková Telefon: 466 052 055 Datum: 13.12.2017
774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k provádění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant: Artis, s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava

Č. zakázky: 17/12/202/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba

**„ Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách
v Pardubicích – ZŠ Bratřanců Veverkových „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1) a odst. (2), § 2 a odst. (6), § 8 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 1) **Zařizovací předměty stávajících WC pro OZP nejsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a PD neřeší jejich výměnu.**
- 2) Před BB vstupem musí být vodorovná plocha min. dl. 2000 mm a š. 1500 mm ve spádu max.2%.
- 3) Křídlo dveří BB vstupu musí mít š. 900 mm a na straně zavírání musí být osazeno madlem ve výši 800 - 900 mm přes celou šíři dveřního křídla a opatřeno symbolem vozíčkáře. Do výše 400 mm musí provedena nerozbitná úprava a při prosklení zasahujícím níže než 800 mm musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.
- 4) Čistící rohož musí být zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nesmí přesáhnout 15 mm.
- 5) Vodorovná madla na stávajících i nových dveřních křídlech musí být osazena na straně zavírání a přes celou šíři dveřního křídla.
- 6) Dveřní křídla jejichž prosklení zasahuje níže než 800 mm a prosklené plochy musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.
- 7) Samozavírače – není specifikována jejich výměna, pouze 13ks uvedeno v tabulce prvků.
- 8) **Bezbariérovost** – tabulka prvků **neodpovídá** Bezbariérovému řešení uvedených v půdorysech 1.PP, 1.NP; 3.NP a 4.NP.
- 8) Schodišťová plošina – neuváděno její **vybavení sedačkou** – možnost přepravy osoby s těžkým pohybovým postižením. Dořešit uzamykání plošiny
- 9) Druhé madlo u ramp musí být umístěno ve v. 750mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – B.2.4. a B.2.6.; Bezbariérovost – tabulka prvků; půdorys 1.PP – bezbariérové řešení; půdorys 1.NP – bezbariérové řešení; půdorys 3.NP – bezbariérové řešení; půdorys 4.NP – bezbariérové řešení)

Dne 18.8.2017 pí. Bělohlávková napsala a zaslala p. Adamčikovi a Novému a na vědomí p. Krpálek a Mgr. Liedermanová.


Pane Adamčík, přeposílám vám postřehy ke školám Z. Míru, Studánka, Eliáše a Br. Veverků, jak mě požádal p. Nový.

Znovu bych ráda připomněla, že popisy bezbariérovosti na webu CAA mají uživatelský charakter, neslouží tedy jako podklad pro stavebně technické řešení.

Bratraců Veverkových

Žádné z WC neodpovídá vybavením stávajícím požadavkům. Tělocvična nepřístupná.

Šikmá plošina staršího typu, nosností pouze pro mechanický vozík. Dveře na BB vstupu možno otevřít pouze na 6100mm a v prahu 35 mm, za dveřmi čistící zóna 30mm.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Úpravy:

WC vyžadují kompletní rekonstrukci. V každém nadzemním podlaží vyřešit alespoň 1 kabinu WC min. rozměrů 1600x1600mm

Upravit plochu před BB vstupem, tak aby v prahu nebyl výškový rozdíl větší než 20 mm. Automatické ovládání dveří vyřešit tak, aby došlo k otevření obou křídel dveří. Snížit přivolávací zvonek.

Za těmito dveřmi zapustit čistící zónu tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek.

Plošina musí být řešena pro typ vozíku B /elektrický/ a se sedačkou – možnost přepravy osoby s těžkým pohybovým postižením. Zároveň musí být zachovány požárně únikové cesty.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal

.....
firma

.....
jméno

15.12.17
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády