



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Východočeské muzeum
v Pardubicích**

Zámek 2
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	7.4.2017

Č.dokumentu: 17/04/51/KS Pce-be

Věc: Stanovisko k realizaci stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby ze dne 6. 4. 2017.

“ Rekonstrukce veřejných toalet, Zámek Pardubice č. p. 2,,

Bezbariérové WC – některé zařizovací předměty a vybavení nejsou realizovány v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., příloha 3, odst. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., nebo cbybí.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závady:

- 1) WC mísa – výška 510 mm (musí být 460 mm včetně sedátka)
- 2) zadní madlo u WC mísy je sklopné s přesahem 100 mm (musí být pevné a přesahovat mísu o 200 mm)
- 3) umývadlo, umístěné v chodbě, je velkých rozměrů. Průjezd kolem umývadla zúžen na 700 mm neumožňující čelní přístup vozičkáři na elektrickém vozíku. (při minimálních rozměrech je nutné použít umývatko)
- 4) háčky na oděv – chybí
- 5) odpadkový koš – musí být bez víka a malých rozměrů
- 6) signalizační systém nouzového volání v dosahu z WC mísy a z podlahy – chybí
- 7) zámek odjistitelný zvenčí – chybí
- 8) kabina vybavena pohybovým čidlem – interval osvětlení je příliš krátký, světlo po chvíli zhasne (problematické pro vozičkáře na míse)

Přístup k veřejným toaletám:

- 1) před vstupními dveřmi umístěn kovový škrabák o velikosti ok 35mm a výšky 30mm (škrabák nutno odstranit-znemožňuje vstup vozičkářům i osobám s berlemi, v rozporu s požadavky vyhlášky v stanovené v příl. 1, odst 1.1.1. a 1.1.3.)
- 2) výškový rozdíl v prahu vstupních dveří (nutno vyrovnat rampou v doporučeném sklonu max.8,33%)

Vzhledem ke stanovisku zástupce památkové péče

- 1) nebude na vstupní dveře k toaletám instalováno madlo.
- 2) vývod systému nouzového volání bude osazen nad dveře kabiny WC pro OZP (zvukový signál bude zesílen tak, aby byl slyšitelný v přilehlém sále a v provozním řádu bude zakotvena povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz


Alena Bělohávková
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády